



REF.: Autoriza Adquisición que se Indica y  
Ordena su Pago.

VALDIVIA, 23 OCT. 2017

**VISTOS:** Las necesidades del Servicio de Aeropuertos Región de Los Ríos, el D.F.L. N°850/1997 texto refundido de Ley N°15.840, Decreto MOP N°1141/2006 que reglamenta las adquisiciones, la Res. N°1600/30-10-2008 de Contraloría General de la República, Ley de Compras N°19.886/2003 Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, Decreto N°250/2004 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886/2003 y las atribuciones que me otorga la Res. DAP N°1215 de fecha 01.09.2014.

**CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley N°19.886, en su Artículo 53 establece que se podrán efectuar fuera del sistema de información según la letra a), las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 U.T.M.

Que, el Servicio de Reparación de Camioneta Fiscal y Repuestos son una compra inferior a 10 UTM, que privilegian materias de alto impacto social.

Que, dado lo anterior se efectuó por medio de trato directo, debido a que el monto involucrado no supera las 10 UTM, de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 10 Número 7, letra n de la Ley N° 19.886.

Que es necesario revisar y reparar la mascarilla de la camioneta fiscal patente BLHB -50.

Que, consultado en varios servicios automotrices en la ciudad de Valdivia, ninguno tenía el suministro en la oportunidad que se requería, por lo cual se decidió cotizar en la comuna de la Unión y sólo un taller contaba con la disponibilidad de servicio para el modelo y año del Vehículo fiscal.

Que, se tramita con esta fecha para regularizar administrativamente;

**RESUELVO (EXENTO)**

000167

D.R.AP. XIV N° \_\_\_\_\_ /

**1º AUTORIZÁSE** la adquisición que se indica en punto 2º en la modalidad de adquisiciones menores a 3 UTM.

**2º PÁGUESE**, al taller que se indica, el servicio que a continuación se detalla:

Taller : Enrique Velásquez Villanueva  
Riquelme N° 199, La Unión.  
Teléfono: 966219969  
R.U.T.: 9.762.775-4

Factura N°2576 de fecha 13/10/2017 por un monto total de \$ 72.920.-

CANT.	ESPECIFICACIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Mascarilla nueva	33.277	\$ 33.277
	Mano de obra reparación	28.000	\$ 28.000
		Neto	\$61.277.-
		I.V.A. 19%	\$11.643.-
		<b>TOTAL</b>	<b>72.920.-</b>

**3° IMPÚTESE** el gasto ascendente a \$72.920.- ( setenta y dos mil novecientos veinte pesos), como sigue:

Presupuesto Corriente:	22-04-011	\$ 39.600.-
	22-06-002	\$ 33.320.-

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**BERNARDO FLORES S.**  
**DIRECTOR REGIONAL**  
**DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**  
**REGIÓN DE LOS RÍOS**

BFS/pac.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Unidad Administración
- Oficina de Partes D.A.P. XIV
- Proceso N° 11384850



C E R T I F I C A D O

VALDIVIA, 24 de Octubre del 2017

El Director de Aeropuertos, Sr. Bernardo Flores Silva, certifica que el cambio de la mascarilla del vehículo fiscal patente BLHB-50 es por razones exclusiva de su uso y deterioro y no a consecuencia de algún siniestro sufrido por la camioneta, por lo cual no se ha instruido Sumario respectivo.





**ENRIQUE VELASQUEZ VILLANUEVA**

RUT: 9.762.775-4

**PRESUPUESTO N°002033**

DESABOLLADURA Y PINTURA AUTOMOTRIZ  
 VENTA DE PINTURAS, MASILLAS, CATALIZADORES, ETC.  
 RIQUELME 199 FONOS 470647 09-66219969 LA UNION  
 enriquej.velasquez@gmail.com

SEÑOR	Carlos Delgado	R.U.N.:		FONO	
MARCA	Chevrolet	MODELO	D-max 2.4	AÑO	2008
FECHA	12 de octubre de 2017	PATENTE		KM	
CHASIS					

ITEM	DETALLE MANO DE OBRA	Desabollar, Recuperar o Cuadrar	Desmontar y Montar	PINTAR	TOTAL
1	Mascarilla		\$ 8.000	\$ 20.000	\$ 28.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
<b>VALOR MANO DE OBRA NETO :</b>					<b>\$ 28.000</b>
					<b>\$ 5.320</b>
<b>VALOR MANO DE OBRA :</b>					<b>\$ 33.320</b>

Cantidad	REPUESTOS SOLICITADOS	Precio Unit.	Total
1	Mascarilla Nueva		\$ 39.600
1			
1			
1			
1			
1			
1			
<b>VALOR TOTAL DE REPUESTOS:</b>			<b>\$ 39.600</b>
<b>VALOR TOTAL PPTO. ( MANO DE OBRA Y REPUESTOS):</b>			<b>\$ 72.920</b>

NOTA:

\_\_\_\_\_  
 ENRIQUE JAVIER VELASQUEZ VILLANUEVA  
 R.U.N.: 9.762.775-4